

Серпуховское районное отделение Московского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» 142214, МО, г. Серпухов, ул. Авангардная, 39 тел/факс (8-4967) 75-30-54 E-mail: sovdpo@mail.ru



AKT № 130/19

о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов

$\ll 1$.	5 » июля 2019	г.		Договор Л	6 45-M	om _1	1.07.19r
Kon	ииссия в соста	ве:					
Представитель заказчика (отв. за газовое хозяйство):				Директор ГБУСО МО КЦСОР "Меридиан" Федорова Е.В. должность, наименование организации, Ф.И.О.			
Рыжова И.С.				np. №118p om 29.09.2017			
Пре	дставитель(ли		газовое хозяйство, ции ВДПО:	Председатели Головин Р.В. должность (ти), Ф.И.	. Совета С 0.	Серпуховского РО еского РО ВДПО 1	
провела периодическую				проверку технического состояния			
				налов в кухни (столовой) здания ГБУСС мещениях: МО КЦСОР "Меридиан" указать наименование объекта.			
	назнач(эние здания, эта	ежность, строящ ес с	я/эксплуатируемое, пом	ещения, в котој	оых проводится проверка	
		891008 W пригод	ность к эксплуатаци	и, пригодность для отв		сгорания от газовых приб	оров
			ПРОВЕРК	ой устано	влено:		
№ п/п	Тип канала (вент/дым)	Материал канала	Сечение канала (м)	Канал от оборудования или помещений	Состоян ие канала очищен/ не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям	Состоя- ние оголовка
1.	дымовой	металл	Ø 120 мм	от оборудования	очищен	соответствует	удовлетво рительное
2.	вентиляцион ный	кирпич	Ø 150 мм	в помещении кухни	очищен	соответствует	удовлетво рительное
риб	ивопожарная ра оров, соедините пов, см.		NAME	обеспечена/не обеспечен		СПЕЧЕНА 19, см. если не обеспечена, ука	зать помещения
Наличие в нижней части дымовых каналов				имеются/отсутствуют, если отсутствуют, указать помещения			
	анов глубиной н истки	е менее 25	см. и люков				

осе дымовые каналы ооосооленные и		-				
плотные, за исключением	указать помещения, н	указать помещения, в которых не обеспечена обособленность и плотность				
Металлические соединительные трубы		∂a				
находятся в исправном состоянии и имеют	I					
не более 3-х поворотов, их присоединение соответствует нормативным требованиям						
Суммарная длина участков соединительнь труб менее 3-х метров.		да/нет, если есть отступления, указать помещения				
труо менее 3-х метров.						
Дымовые трубы и выходы вент. каналов	ла/нет, если нахолятся	да в зоне ветрового подпора, указать помещения				
находятся вне зоны ветрового подпора		2 3010 20- per or o tropping, years to memorial	*			
Наличие изменений проекта		нет				
нет/есть, ука	зать какие	nem				
Примечания:						
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	a :				
вентиляционный , дымовые	каналы в	кухни (столовой) зда	ания ГБУСО			
(вентиляционные, дымовые)	помещении	МО КЦСОР "Мерио				
			ckia			
Московская ооласть	, г. Серпухов, ул. перечислить помещения	Лермонтова, дом 54а				
эксплуатации	каналы в	под газ, жидкое топли	иво, твердое топливо			
(вентиляционные, дымовые)	помещении	наименование объе	кта			
,,,						
	перечислить помещения					
не соответствуют						
Срок действия акта: один	200	5				
80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Jon Cart Administration					
Представитель заказчиканть водинального	1	Федорова Е.В.	11.09.2013			
реабилитания и	Подпись	Ψ.и.υ.	дата			
Представитель (ли) организации ВДПО:						
repederasinens (in optusasadin bidiro						
оние Общеросс	PT.					
AL PANONA	bl	yò. № 211 om	Протокол № 56			
Evanorum B.A.	4. иодпись	15.07.2016 № удостоверения,	om 15.07.2016 дата сдачи экзамена по П			
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Marin Services					
Ответственный за сазовое хозяйство:		yð. № 9222	om 20.09.2017			
ВЛПОЗТ	подпись	№ удостоверения,	дата сдачи экзамена по П			
ALIO W	D (15 07 2010			
Акт зарегистрирован: Булюкин должность, Ф	<i>В.А.</i> э.И.О.		15.07.2019 дата			